




Nazwa	Nr katalogowy	Zdjęcie
Stycznik PK315	EL I-02	
Styk palcowy równoważny Ł-37523	EL I-02/02	
Sprężyna równoważna Ł-37502	EL I-02/06	
Komora równoważna Ł-11810	EL I-02/08	
Sprężyna tłoka równoważna Ł-413157	EL I-02/16	
Cewka zaworu ZEP 2/3 równoważna Ł-36175	EL I-02/20	
Sprężyna ZEP 2/3 równoważna Ł-511458	EL I-02/21	



<p><b>Sworzeń ZEP 2/3 równoważny Ł-49454</b></p>	<p><b>EL I-02/22</b></p>	
<p><b>Sworzeń z grzybkiem ZEP 2/3 równoważny Ł-511457</b></p>	<p><b>EL I-02/23</b></p>	
<p><b>Łącznik ŁPD 403</b></p>	<p><b>EL I-02/26</b></p>	



Firma Usługowo - Handlowo - Produkcyjna „ELKOL” Jan Pieprzyk  
 ul. Sobotecka 32a, 60-161 Poznań  
 tel. 61 86 89 818, fax 61 86 85 247  
 e-mail: [biuro@elkol.com.pl](mailto:biuro@elkol.com.pl)      [www.elkol.com.pl](http://www.elkol.com.pl)



Nazwa	Nr katalogowy	Zdjęcie
Stycznik PK316	EL I-03/01	
Styk PK ruchomy równoważny Ł-412994	EL I-03/02	
Styk PK stały równoważny Ł-412994	EL I-03/03	
Sprężyna PK równoważna Ł-413153	EL I-03/06	
Komora łukowa PK316 równoważna Ł-11816	EL I-03/08	
Sprężyna tłoka PK równoważna Ł-413113	EL I-03/16	



Nazwa	Nr katalogowy	Zdjęcie
Stycznik KE4D	EL I-04	
Styk KE4D równoważny N-44355	EL I-04/01	
Rolka KE4D równoważna N-44350	EL I-04/04	



Firma Usługowo - Handlowo - Produkcyjna „ELKOL” Jan Pieprzyk  
 ul. Sobotecka 32a, 60-161 Poznań  
 tel. 61 86 89 818, fax 61 86 85 247  
 e-mail: [biuro@elkol.com.pl](mailto:biuro@elkol.com.pl)      [www.elkol.com.pl](http://www.elkol.com.pl)




Nazwa	Nr katalogowy	Zdjęcie
<p><b>Stycznik KE30 równoważny N-2401</b></p>	<p><b>EL I-05</b></p>	
<p><b>Styk ruchomy KE30 równoważny N-44398</b></p>	<p><b>EL I-05/01</b></p>	
<p><b>Styk stały KE30 równoważny N-44400</b></p>	<p><b>EL I-05/02</b></p>	
<p><b>Rolka KE30 równoważna N-47125</b></p>	<p><b>EL I-05/04</b></p>	



Nazwa	Nr katalogowy	Zdjęcie
<p><b>Stycznik SPL 400 N-0071</b></p>	<p><b>EL I-06</b></p>	
<p><b>Styk górny SPL równoważny N-3964</b></p>	<p><b>EL I-06/01</b></p>	
<p><b>Styk dolny SPL równoważny N-43584</b></p>	<p><b>EL I-06/02</b></p>	
<p><b>Komora SPL równoważna N-1170</b></p>	<p><b>EL I-06/03</b></p>	
<p><b>Rożek opalny SPL równoważny N-3952</b></p>	<p><b>EL I-06/04</b></p>	
<p><b>Sprężyna styku SPL równoważna N-43195</b></p>	<p><b>EL I-06/07</b></p>	
<p><b>Przyłącze podatne SPL równoważne N-3969</b></p>	<p><b>EL I-06/10</b></p>	










<p><b>Sprężyna tłokowa SPL równoważna N-43677</b></p>	<p><b>EL I-06/12</b></p>	
---	--------------------------	---





Firma Usługowo - Handlowo - Produkcyjna „ELKOL” Jan Pieprzyk  
ul. Sobotecka 32a, 60-161 Poznań  
tel. 61 86 89 818, fax 61 86 85 247  
e-mail: [biuro@elkol.com.pl](mailto:biuro@elkol.com.pl)      [www.elkol.com.pl](http://www.elkol.com.pl)



Nazwa	Nr katalogowy	Zdjęcie
Stycznik MK	EL I-07	
Cewka MK 3A równoważna Z-34877	EL I-07/04	
Cewka MK 7A równoważna Z-34877	EL I-07/05	
Cewka MK 15A równoważna Z-34877	EL I-07/06	
Styk ruchomy MK równoważny P-410606	EL I-07/07	
Styk stały MK równoważny P-410606	EL I-07/08	
Komora MK równoważna Z-1487	EL I-07/09	





<p><b>Cewka napędu MK równoważna Z-22212</b></p>	<p><b>EL I-07/10</b></p>	
<p><b>Cewka MK 10A równoważna Z-34877</b></p>	<p><b>EL I-07/14</b></p>	



Firma Usługowo - Handlowo - Produkcyjna „ELKOL” Jan Pieprzyk  
 ul. Sobotecka 32a, 60-161 Poznań  
 tel. 61 86 89 818, fax 61 86 85 247  
 e-mail: [biuro@elkol.com.pl](mailto:biuro@elkol.com.pl)      [www.elkol.com.pl](http://www.elkol.com.pl)

